

头条

01/08/2008 星期五

大埔爆水管路陷 「個窿巴士咁大」



「個窿有成架巴士咁大，如果有車駛過……。」大埔寶鄉街昨晨一條地底食水管爆裂（見圖），大量食水湧出沖走沙泥，造成水浸外地面更出現一個大洞，有區議員慶幸沒有車輛經過墮入坑內，更指區內水管老化嚴重，希望當局盡快更換。


食水管爆裂現場為大埔寶鄉街近寶鄉橋，昨晨八時十二分，一條直徑四十五厘米的地底水管爆裂，食水夾雜沙泥沖出，街道頓成澤國，附近店舖幾乎被水沖入，黃泥水沿去水渠流入隔鄰林村河，令河水亦染成泥黃色。

水務署職員關上水掣後，地面出現一個六乘六米，深約一米的大洞，橫跨兩條行車線，中間的分隔鐵欄亦因路陷而變成彎彎曲

曲。為進行搶修工程，警方將寶鄉街四條行車線全部封閉，車輛改道，包括多條巴士及小巴線。

食水管老化籲加快更換

大埔區議員譚榮勳事後在現場視察，對路中大洞感到驚訝，尚幸當時沒有車輛駛過跌入洞中。他表示大埔水管老化，多年來未能解決，導致近期爆水管事件頻頻發生，僅今年四月，五日內便兩次食水管爆裂，居民



生活大受影響，

譚稱，當局在區議會會議上曾承諾，二〇一一年前更換大埔區內主要食水管，希望能加快工程進度。



■ 寶鄉街爆水管路陷，令附近交通大受影響。